

# ZPRÁVA O REVIZI ELEKTRICKÉ INSTALACE

Evidenční číslo zprávy: 2/2016

Zahájení revize: 21. červen 2016 podle norem: ČSN33 2000-6

Ukončení revize: 23. červen 2016 ČSN 34 10 10

ČSN 34 1050

Revidovaný objekt: Silnoproudá elektroinstalace vysokopodlažních garáží

Umístění/adresa objektu: Loosova 1, 638 00 Brno-Lesná

Majitel objektu: Společenství vlastníků garáží Loosova 1C

Objednatel revize: Jaroslav Grošov

Revizní technik: Miroslav Vrána

Ev. č. osvědčení: 7820/914R-EZ-E2A Ev. č. oprávnění: 11480572

Adresa revizního technika: Brno Haškova 3

Typ revize: Pravidelná

Předchozí pravidelná revize provedena dne: 2012

Druh sítě: TNC

Jmenovité napětí: 230/400V AC

Ochrana před dotykem živých částí: Základní izolací, kryty

V síti TNC 230/400V nulováním. Vyhovuje čsn 34 10 10

Ochrana před dotykem při poruše: Automatickým odpojením od zdroje nadproudovými jisticími prvky.

Pospojováním

| Použité přístroje               | Typ přístroje | Číslo přístroje | Kalibrace platná do |
|---------------------------------|---------------|-----------------|---------------------|
| Izolační odpor                  | EUROTEST      | 51557           | 2019                |
| Impedance ochranné smyčky       | dtto          |                 |                     |
| Měření proudových chráničů      |               |                 |                     |
| Zemní odpory                    |               |                 |                     |
| Odpor pospojování (malé odpory) | dtto          |                 |                     |
|                                 |               |                 |                     |

Celkový posudek: Elektrická zařízení, je z hlediska bezpečnosti, schopné provozu.

Tato zpráva o revizi má 8 stran Počet příloh:

Počet vyhotovení zpráv: 3 ks

Rozdělovník: revizní technik 1 ks

objednatel 2 ks

ks

ks



podpis revizního technika

Zprávu o revizi v počtu 2 ks jsem převzal dne podpis objednatele: